

ภาพประกอบการล้างถังดักไขมัน

คณะทำงานหมวด 4 การจัดการของเสีย ได้ดำเนินการล้างและเช็ดทำความสะอาดถังดักไขมันให้สะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง



👉 นำน้ำจากถังดักไขมันไปทิ้งที่ท่อระบายน้ำ



👉 นำเศษอาหารและไขมันในตะแกรงไปทิ้งที่ถังขยะใส่เศษอาหาร




👉 ล้างและเช็ดตะแกรงรวมทั้งถังดักไขมันให้สะอาด

ภาพประกอบกรณีพบปัญหาจากการตรวจเช็คถังดักไขมัน

คณะทำงานหมวด 4 การจัดการของเสีย ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจเช็คถังดักไขมัน ดังนี้



1 ตรวจสอบสภาพถังดักไขมันอยู่เสมอ เมื่อพบความผิดปกติ ให้แจ้งกลุ่มงานอาคารและสถานที่ สำนักบริหารงานกลางทันที



2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด

3 ประภาศให้บุคลากรในสำนักฯ ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมืองดใช้อ่างล้างจานชั่วคราว พร้อมทั้ง รายงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไขลงในบันทึกการดักคราบน้ำมันและไขมัน

ปี	ลำดับที่	วันที่	การศึกษาน้ำดื่มและไขมัน	การศึกษาน้ำดื่ม	ท่อปล่อย	อื่นๆ เช่น ถังดักไขมัน	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจากการตรวจเช็ค)	วันที่ผ่านผลเสร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
พ.ศ.	1	7	✓	✓	✓	✗	นายปิยะชาติ ชินจิต	- เกิดการรั่วไหลของน้ำบริเวณรอยต่อระหว่างท่อที่รับและถังดักไขมัน และบริเวณสวิตช์ล้าง ซึ่งเชื่อมต่อกับถังดักไขมัน (แก้ไขโดยช่างซีดีโชนกับช่างซ่อมบำรุง รอยต่อระหว่างท่อที่รับและถังดักไขมัน และท่อน้ำดื่มบริเวณอ่างล้างจานและท่อที่ส่งน้ำทิ้งอาคารและสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง)	- 7 ก.ค. 2566 (ภายใน 1 วัน)



4 หลังจากซ่อมส่วนที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว คณะทำงานหมวด 4 จะดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดักไขมัน อีกครั้ง หากไม่พบความผิดปกติใด ๆ จะประภาศให้บุคลากรในสำนักฯ ใช้อ่างล้างจานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากยังพบความผิดปกติอยู่ จะดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารและสถานที่ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขจนกว่าถังดักไขมันจะอยู่ในสภาพปกติ จึงจะประภาศให้บุคลากรในสำนักฯ ใช้อ่างล้างจานได้



บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค/บริเวณ :ห้องครัวสำนักภาษาต่างประเทศ.....

✓ ปกติ/ดำเนินการ

✗ ผิดปกติ

ปี 2566	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัก น้ำมัน และไขมัน	การตัก เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังตักไขมัน ชำระ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจาก การตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
เม.ย.	1								
	2								
	3	21	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	4	28	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
พ.ค.	1	12	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	2	19	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	3	26	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
มิ.ย.	1	2	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	9	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	3	16	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	4	23	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	5	30	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	1	7	✓	✓	✓	✗	นายปิยะชาติ ชื่นจิต	- เกิดการรั่วไหลของน้ำบริเวณ รอยต่อระหว่างท่อน้ำทิ้งและ ถังตักไขมัน และบริเวณสะดืออ่าง	- 7 ก.ค. 2566

ปี 2566	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัด น้ำมัน และไขมัน	การตัด เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังดักไขมัน ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจาก การตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
ก.ค.								ซึ่งเชื่อมต่อกับถังดักไขมัน (แก้ไข โดยยิงซิลิโคนกันรั่วใหม่บริเวณ รอยต่อระหว่างท่อน้ำทิ้งและถังดัก ไขมัน และหมุนเกลียวสะดืออ่างให้ แน่นโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคาร และสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง) - หลังจากเปิดทำการวันจันทร์ที่ 10 ก.ค. ยังคงพบว่าบริเวณรอยต่อ ระหว่างท่อน้ำทิ้งและถังดักไขมันยัง มีน้ำรั่วซึมอยู่ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สำนัก บริหารงานกลางเข้ามาตรวจสอบ และแก้ไขโดยเรือซิลิโคนเก่าทิ้ง สอดท่อต่อไว้ภายในระหว่างท่อน้ำ ทิ้งและท่อของถังดักไขมันเพื่อให้ยึด ติดกันได้แน่นมากขึ้นพร้อมทั้งยิง ซิลิโคนปิดทับใหม่อีกครั้ง	(ภายใน 1 วัน) - 10 ก.ค. 2566 (ภายใน 1 วัน)
	2	11	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	3	20	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		

ปี 2566	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัด น้ำมัน และไขมัน	การตัด เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังดักไขมัน ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจาก การตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
	4	27	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
ส.ค.	1	4	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	2	11	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	3	18	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	4	25	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
ก.ย.	1	1	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	2	8	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	3	15	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	4	22	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	5	29	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
ต.ค.	1	6	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	9	✓	✓	✓	×	นายจรงค์ กลับชนะ	- เกิดปัญหาน้ำรั่วจากถังดักไขมัน (แก้ไขโดยรื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ของถัง ดักไขมันออกมาทำความสะอาด แล้วอัดกาวป้องกันการรั่วซึมใหม่ บริเวณรอยต่อระหว่างท่อน้ำทิ้ง และถังดักไขมัน โดยเจ้าหน้าที่	- 9 ต.ค. 2566

ปี 2566	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัด น้ำมัน และไขมัน	การตัด เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังดักไขมัน ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจาก การตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
								กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สำนัก บริหารงานกลาง)	
	3	20	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	4	27	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
พ.ย.	1	3	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	10	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	3	17	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	4	24	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
ธ.ค.	1	1	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	8	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	3	15	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	4	22	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	5	29	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค/บริเวณ :ห้องครัวสำนักภาษาต่างประเทศ.....

✓ ปกติ/ดำเนินการ

✗ ผิดปกติ

ปี 2567	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัก น้ำมัน และไขมัน	การตัก เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังตักไขมัน ชำระ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจาก การตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
ม.ค.	1	5	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	12	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
	3	19	✓	✓	✓	✓	นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	4	26	✓	✓	✓	✓	นายจรงค์ กลับชนะ		
ก.พ.	1	2					นายจรงค์ กลับชนะ		
	2	9					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	3	16					นายจรงค์ กลับชนะ		
	4	23					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
มี.ค.	1	1					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	8					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	3	15					นายจรงค์ กลับชนะ		
	4	22					นายจรงค์ กลับชนะ		
	5	29					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	1	5					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	12					นายจรงค์ กลับชนะ		

ปี 2567	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัด น้ำมัน และไขมัน	การตัด เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังตกไขมัน ชำระ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจาก การตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
เม.ย.	3	19					นายจรงค์ กลับชนะ		
	4	26					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
พ.ค.	1	3					นายจรงค์ กลับชนะ		
	2	10					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	3	17					นายจรงค์ กลับชนะ		
	4	24					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	5	31					นายจรงค์ กลับชนะ		
มิ.ย.	1	7					นายจรงค์ กลับชนะ		
	2	14					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	3	21					นายจรงค์ กลับชนะ		
	4	28					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
ก.ค.	1	5					นายจรงค์ กลับชนะ		
	2	12					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	3	19					นายจรงค์ กลับชนะ		
	4	26					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
ส.ค.	1	2					นายจรงค์ กลับชนะ		
	2	9					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	3	16					นายจรงค์ กลับชนะ		

ปี 2567	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัด น้ำมัน และไขมัน	การตัด เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังตกไขมัน ชำระ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจาก การตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
	4	23					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	5	30					นายจรงค์ กลับชนะ		
ก.ย.	1	6					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	13					นายจรงค์ กลับชนะ		
	3	20					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	4	27					นายจรงค์ กลับชนะ		
ต.ค.	1	4					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	11					นายจรงค์ กลับชนะ		
	3	18					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	4	25					นายจรงค์ กลับชนะ		
พ.ย.	1	1					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	2	8					นายจรงค์ กลับชนะ		
	3	15					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	4	22					นายจรงค์ กลับชนะ		
	5	29					นายปิยะชาติ ชื่นจิต		
	1	6							

ปี 2567	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัด น้ำมัน และไขมัน	การตัด เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลวด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังดักไขมัน ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจาก การตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
ธ.ค.	2	13							
	3	20							
	4	27							