

การนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมัน และไขมันจากถังบ่อดักไขมัน  
ไปกำจัด ณ บริเวณ ชั้น B1  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

คณะทำงานหมวด ๔ ของสำนักประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมและกำกับดูแล  
การดำเนินงานของแม่บ้านที่ดูแลทำความสะอาดสำนักประชาสัมพันธ์ในการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการ  
ใช้ในกิจกรรมประจำวัน จำนวน ๒ จุด ได้แก่ บริเวณห้องครัว ชั้น ๑ และห้องครัว ชั้น ๒ โดยน้ำเสียที่  
เกิดขึ้นได้บำบัดผ่านระบบการจัดการน้ำเสียของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (แยกกาย)

มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะ ๒ จุด ดังนี้

๑. จุดที่ ๑ ภายในห้องครัว กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา ชั้น ๑ มี  
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นางสาวจิตรลดา ใจสุบรรณ (หัวหน้าทีม)
๒. นางสาวสุธิดา สวัสดิ์วงศ์
๓. นางสาวฤดีภรณ์ อุวิเชียร
๔. นายมนตรี กริมใจ
๕. นางสาวราตรี ขำบริสุทธิ์
๖. นางเนตร เนตรสุภา แม่บ้าน (ผู้รับผิดชอบ)



๒. จุดที่ ๒ ภายในห้องครัว ชั้น ๒ มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นางสาวจิตรลดา ใจสุบรรณ (หัวหน้าทีม)
๒. นางสาวสุธิดา สวัสดิ์วงศ์
๓. นางสาวฤดีภรณ์ อุ้วีเชียร
๔. นายมนตรี กริมใจ
๕. นางสาวราตรี ขำบริสุทธิ
๖. นางสาวอนงค์ จะริวรรณ แม่บ้าน (ผู้รับผิดชอบ)



### มีการดูแลทำความสะอาดถังดักไขมัน

ดำเนินการล้างและเช็ดทำความสะอาดถังดักไขมันให้สะอาด สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง

๑. นำเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงและดักน้ำออกจากถังดักไขมันโดยแยกใส่ภาชนะสำหรับทิ้ง



๒. นำเศษอาหารและไขมันในตะแกรงไปทิ้งที่ถังขยะใส่เศษอาหาร ณ จุดพักขยะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น B1 เพื่อให้ กทม. ดำเนินการกำจัดต่อไป โดยเข้าโครงการ “ไม่เทรวม”



๓. ล้าง เช็ดตะแกรง และถังดักไขมันให้สะอาด รวมถึงตรวจสอบสภาพถังดักไขมันให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจเช็คโดยคณะทำงานหมวด ๔ การจัดการของเสีย หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากสำนักบริหารงานกลางที่เกี่ยวข้องทันที



มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของถังดักไขมัน  
ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของถังดักไขมัน สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง



บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ลำห้วยประต้อมไฟฟ้ ชั้น 1

P ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

ปี ...	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตก น้ำมัน และไขมัน	การตก เศษอาหาร	ท่อน้ำ ล้น สภาพดี	อื่นๆ เช่น ถังตกไขมัน ชำระ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจากการ ตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น
ม.ค.	1	4 พ.ค.	✓	✓	✓	-	196015	จะตรวจสอบให้เรียบร้อยไม่สามารจออกตัวจนกว่าจะ ลำห้วยประต้อมไฟฟ้เสร็จเรียบร้อย	
	2	9 พ.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
	3	15,18 พ.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
	4	26,31 พ.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
ก.พ.	1	9 ก.พ.	✓	✓	✓	-	196015		
	2	12,13 ก.พ.	✓	✓	✓	-	196015		
	3	19 ก.พ.	✓	✓	✓	-	196015		
	4	27,29 ก.พ.	✓	✓	✓	-	196015		
มี.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
เม.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
พ.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
มี.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ก.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
ส.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
ก.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ต.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
พ.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ธ.ค.	1								
	2								
	3								
	4								

ผู้รับผิดชอบ 196015 196015 ฐ.ธ  
(196015 196015 ฐ.ธ)

ผู้ตรวจสอบ ฐ.ธ  
(วิเศษ วิเศษ)

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ถังเก็บน้ำเสีย ชั้น 2

P ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

ปี ...	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตก น้ำมัน และไขมัน	การตก เศษอาหาร	ท่อน้ำ ลอค สภาพดี	อื่นๆ เช่น ถังตกไขมัน ชำระ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจากการ ตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหานั้น เกิดขึ้น
ม.ค.	1								
	2	9/1/67	✓	✓	✓	-	อ.หงอ	จัดทวง 12304 กว	
	3	10/1/67	✓	✓	✓	-	อ.หงอ		
	4	26/1/67	✓	✓	✓	-	อ.หงอ		
ก.พ.	1	2/2/67	✓	✓	✓	-	อ.หงอ		
	2	9/2/67	✓	✓	✓	-	อ.หงอ		
	3	16/2/67	✓	✓	✓	-	อ.หงอ		
	4	23/2/67	✓	✓	✓	-	อ.หงอ		
มี.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
เม.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
พ.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
มี.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ก.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
ส.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
ก.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ต.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
พ.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ธ.ค.	1								
	2								
	3								
	4								

ผู้รับผิดชอบ : อ.หงอ ผู้ตรวจสอบ : อ.หงอ จ.ศิริวรรณ (.....) (.....)