

การนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมัน และไขมันจากถังบ่อดักไขมัน ไปกำจัด ณ บริเวณ ชั้น B1

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

คณะทำงานหมวด ๔ ของสำนักประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมและกำกับดูแล
การดำเนินงานของแม่บ้านที่ดูแลทำความสะอาดสำนักประชาสัมพันธ์ในการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการ
ใช้ในกิจกรรมประจำวัน จำนวน ๒ จุด ได้แก่ บริเวณห้องครัว ชั้น ๑ และห้องครัว ชั้น ๒ โดยน้ำเสียที่
เกิดขึ้นได้บำบัดผ่านระบบการจัดการน้ำเสียของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะ ๒ จุด ดังนี้

๑. จุดที่ ๑ ภายในห้องครัว กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา ชั้น ๑

ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นางสาวจิตรลดา ใจสุบรรณ (หัวหน้าทีม)
๒. นางสาวสุธิดา สวัสดิ์วงศ์
๓. นางสาวฤดีภรณ์ อุวีเชียร
๔. นายมนตรี กริมใจ
๕. นางสาวราตรี ขำบริสุทธิ์
๖. นางเนตร เนตรสุภา แม่บ้าน (ผู้รับผิดชอบ)



จุดที่ ๑ ภายในห้องครัว กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา ชั้น ๑

๒. จุดที่ ๒ ภายในห้องครัว ชั้น ๒ ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นางสาวจิตรลดา ใจสุบรรณ (หัวหน้าทีม)
๒. นางสาวสุธิดา สวัสดิ์วงศ์
๓. นางสาวฤดีภรณ์ อุ้วีเชียร
๔. นายมนตรี กริมใจ
๕. นางสาวราตรี ขำบริสุทธิ์
๖. นางสาวอนงค์ จะรวิวรรณ แม่บ้าน (ผู้รับผิดชอบ)



จุดที่ ๒ ภายในห้องครัว ชั้น ๒

มีการดูแลทำความสะอาดถังดักไขมัน

ดำเนินการล้างและเช็ดทำความสะอาดถังดักไขมันให้สะอาด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง


๑. นำเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงและตักน้ำออกจากถังดักไขมันโดยแยกใส่ภาชนะสำหรับทิ้ง



๒. นำเศษอาหารและไขมันในตะแกรงไปทิ้งที่ถังขยะใส่เศษอาหาร ณ จุดพักขยะของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ชั้น B1 เพื่อให้ กทม. ดำเนินการกำจัดต่อไป โดยเข้าโครงการ “ไม่เทรวม”



๓. ล้าง เช็ดตะแกรง และถังดักไขมันให้สะอาด รวมถึงตรวจสอบสภาพถังดักไขมันให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจเช็คโดยคณะทำงานหมวด ๔ การจัดการของเสีย หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากสำนักบริหารงานกลางที่เกี่ยวข้องทันที



มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของถังดักไขมัน

๑. ตรวจสอบสภาพถังดักไขมัน เมื่อพบความผิดปกติแจ้งกลุ่มงานอาคารและสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง



๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุง



บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ลำห้วยประดาส้มโพธิ์ หมู่ 1

P ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

| ปี ... | สัปดาห์ที่ | วันที่ | การตกน้ำมันและไขมัน | การตกเศษอาหาร | ท่อน้ำลอคสภาพดี | อื่นๆ เช่น ถังดักไขมัน ชำรุด | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจากการตรวจเช็ค) | วันที่กำหนดเสร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น |
|--------|------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------|---|--|
| ม.ค. | 1 | 4 พ.ค. | ✓ | ✓ | ✓ | - | 126015 | ตะกอนที่ติดกับผนังไม่สามารถถอดที่กวาดฟัดออกได้ ลำห้วยประดาส้มโพธิ์หมู่ 1 | |
| | 2 | 9 พ.ค. | ✓ | ✓ | ✓ | - | 126015 | | |
| | 3 | 15,18 พ.ค. | ✓ | ✓ | ✓ | - | 126015 | | |
| | 4 | 22,24 พ.ค. | ✓ | ✓ | ✓ | - | 126015 | | |
| ก.พ. | 1 | 9 ก.พ. | ✓ | ✓ | ✓ | - | 126015 | | |
| | 2 | 13,13 ก.พ. | ✓ | ✓ | ✓ | - | 626015 | | |
| | 3 | 19 ก.พ. | ✓ | ✓ | ✓ | - | 126015 | | |
| | 4 | 27,29 ก.พ. | ✓ | ✓ | ✓ | - | 626015 | | |
| มี.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| เม.ย. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| พ.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| มิ.ย. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ก.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ส.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ก.ย. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ต.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| พ.ย. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ธ.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |

ผู้รับผิดชอบ 126015 626015 สุภา
(626015 126015 สุภา)

ผู้ตรวจสอบ [Signature]
(วิมล วัฒน)

บันทึกการตัดคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : โรงประปาฝั่งที่ 46 ชั้น 2

P ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

| ปี ... | สัปดาห์ ที่ | วันที่ | การตัด น้ำมัน และไขมัน | การตัด เศษอาหาร | ท่อน้ำ ลุด สภาพดี | อื่นๆ เช่น ถังตกไขมัน ชำรุด | ผู้ดำเนินการ | การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจากการ ตรวจเช็ค) | วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น |
|--------|----------------|---------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| ม.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | 9/1/67 | ✓ | ✓ | ✓ | - | อ.หงด | จัดหัว 12 นิ้ว 1 กิ่ง | |
| | 3 | 10/1/67 | ✓ | ✓ | ✓ | - | อ.หงด | | |
| | 4 | 26/1/67 | ✓ | ✓ | ✓ | - | อ.หงด | | |
| ก.พ. | 1 | 2/2/67 | ✓ | ✓ | ✓ | - | อ.หงด | | |
| | 2 | 9/2/67 | ✓ | ✓ | ✓ | - | อ.หงด | | |
| | 3 | 16/2/67 | ✓ | ✓ | ✓ | - | อ.หงด | | |
| | 4 | 23/2/67 | ✓ | ✓ | ✓ | - | อ.หงด | | |
| มี.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| เม.ย. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| พ.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| มิ.ย. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ก.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ส.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ก.ย. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ต.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| พ.ย. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| ธ.ค. | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |

ผู้รับผิดชอบ อ.หงด ผู้ตรวจสอบ อ.หงด
 (..... อ.หงด จ.ศิริราช (..... อ.หงด)