

รายงานตรวจสอบกังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักการคลังและงบประมาณ *ครั้งที่ 1*

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้กังดับเพลิง	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	✓	/			
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5. สายรัดและสลักกังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
6. ตัวล็อคตู้ดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
7. บริเวณจุดติดตั้งกังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
..... <i>พิ.น.ว.</i>ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>27</i>	<i>24</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>23</i>	<i>31</i>	<i>28</i>			

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักการคลังและงบประมาณ *ครั้งที่ 2*

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้ถังดับเพลิง	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
6. ตัวล้อคตู้ดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
7. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
..... <i>นางสาว</i>ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	<i>๒๗</i>	<i>๒๘</i>	<i>๒๙</i>	<i>๒๙</i>	<i>๒๘</i>	<i>๒๘</i>	<i>๒๓</i>	<i>๓๑</i>	<i>๒๘</i>			

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้ถังดับเพลิง.....	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6. ตัวล๊อคตู้ดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด												
7. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
..... <i>ว.พร</i> ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	30	30	26	30	29	29	29	31	29			

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักการคลังและงบประมาณ

ว.พร

สำนักงานคลังและงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของ
อุปกรณ์ดับเพลิง

checklist ตรวจสอบความพร้อม ใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง

