





ตารางตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ชำรุดเพื่อซ่อมบำรุง  
สำนักกรรมการ 2



	วันที่ 2	วันที่ 16	ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... ไม่พบจุดรั่วไหล หรือชำรุด <input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... ..... ..... <div style="text-align: center;">             .....            ผู้รับผิดชอบ         </div>	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... ไม่พบจุดรั่วซึม หรือชำรุด <input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... ..... ..... <div style="text-align: center;">             .....            ผู้รับผิดชอบ         </div>	นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน นางธนีสร ยอดอินทร์



	วันที่ 1	วันที่ 13	ผู้รับผิดชอบ
พฤษจิกายน 2566	<p><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... <i>ไม่พบจุดร้อนในหลอด</i></p> <p><input type="checkbox"/> พบปัญหา.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... <i>ไม่พบจุดร้อนในหลอด</i></p> <p><input type="checkbox"/> พบปัญหา.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบ</p>	นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน นางธนีสร ยอดอินทร์

	วันที่ 1	วันที่ 13	ผู้รับผิดชอบ
ธันวาคม 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... <i>ไม่พบจุดรอยโรคหรือเชื้อ</i> <input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... ..... ..... <div style="text-align: center;">             .....            ผู้รับผิดชอบ         </div>	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... <i>ไม่พบจุดรอยโรคหรือเชื้อ</i> <input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... ..... ..... <div style="text-align: center;">             .....            ผู้รับผิดชอบ         </div>	นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน นางธนีสร ยอดอินทร์

	วันที่ 1	วันที่ 15	ผู้รับผิดชอบ
มกราคม 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... <i>ไม่พบขดรวไ้ในหรือขี้จุด</i>  <input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... .....  <i>สม อ</i> ..... ผู้รับผิดชอบ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... <i>ไม่พบขดรวไ้ 56 บิน</i>  <input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... .....  <i>สุวิมล ใจสูง</i> ..... ผู้รับผิดชอบ	นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน นางธนีสร ยอดอินทร์



	วันที่ 1	วันที่ 12	ผู้รับผิดชอบ
กุมภาพันธ์ 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <i>ไม่พบจุดรอยโรคหรือสิ่งสกปรก</i> <input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... .....   ..... ผู้รับผิดชอบ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <i>ไม่พบจุดรอยโรค ๕๐ ต้น</i> <input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... .....   ..... ผู้รับผิดชอบ	นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน นางธนีสร ยอดอินทร์

	วันที่ 1	วันที่ 11	ผู้รับผิดชอบ
มีนาคม 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... <i>ไม่พบหรือมีอาการผิดปกติ</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ... <i>ไม่พบหรือมีอาการผิดปกติ</i>	นายสุวัฒน์ โพธิ์เงิน นางธนีสร ยอดอินทร์
	<input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... .....  ..... ผู้รับผิดชอบ	<input type="checkbox"/> พบปัญหา..... ..... .....  ..... ผู้รับผิดชอบ	