





รายงานการทำความสะอาดแaggerงช่องลมกลับ ประจำปี ๒๕๖๗  
สำนักกรรมธิการ ๒  
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



ภาพที่ ๑ สำนักกรรมธิการ ๒



ภาพที่ ๒ หน้ากากพัดลมดูดอากาศ (ก่อนทำความสะอาด)



ภาพที่ ๓ ขั้นตอนการถอดแaggerงและหน้ากากพัดลมดูดอากาศ (ก่อนทำความสะอาด)





ภาพที่ ๔ ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดตะแกรงช่องลมและหน้ากากพัดลมดูดอากาศ



ภาพที่ ๕ ตะแกรงช่องลมกลับเครื่องปรับอากาศ (หลังทำความสะอาด)



ภาพที่ ๒ ขั้นตอนการประกอบหน้ากากพัดลมดูดอากาศ (หลังทำความสะอาด)

(นายสงกรานต์ แก้วมะเร็ง)  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่