

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และรายงานตรวจสอบถังดับเพลิง
ผ่าน Google forms ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
สำนักกฎหมาย



การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ภายในอาคารสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา_ส่วนสำนักงาน

vorworachai@gmail.com สลับบัญชี

บัญชีของบ้านตัวเอง

* กรุณาเป็นคำตอบที่จำเป็น

อีเมล *

vorasai@windowslive.com

ชื่อและนามสกุล *

วรรษัย แสนสิริข

วันที่ตรวจสอบ *

วันที่

29/01/2024

สาขา/กลุ่มงาน *

1. สำนักกฎหมาย

ชั้น *

๑

หัวข้อที่ 1 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย *

หมายเหตุ :

1. จำเป็นต้องกรอกข้อมูลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท โดยไม่ต้องตรวจสอบไม่พบอุปกรณ์ที่ชำรุดให้กรอกกรอกข้อมูลในช่องปกติ
2. เมื่อตรวจสอบพบอุปกรณ์ที่ชำรุดให้กรอกกรอกข้อมูลในช่องชำรุดของประเภทอุปกรณ์ในหัวข้อกรอกกรอกข้อมูลในหัวข้อถัดไป (หัวข้อที่ 2)

	ปกติ	ชำรุด
1. หัวดับเพลิง: อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้ ซึ่งบรรจุของเหลวหรือสารเคมี ไว้ดับเพลิงที่เกิดจากเหตุแต่ละประเภท	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง: ประกอบด้วยสายดับเพลิงและถังดับเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Manual pull station: อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Horn strobe: อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน ช่วยเสียงกับไฟกระพริบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fire Sprinkler: สปริงเกอร์ฉีดน้ำอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 6. Emergency door release : อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด ประตูฉุกเฉิน-กรณี ไฟฟ้าดับ
- 7. Smoke detector : อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟที่ ทำงานร่วมกับระบบ Alarm System หรือสัญญาณแจ้ง เตือนเหตุเพลิงไหม้
- 8. Emergency exit door : ใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 9. ประตูกันควัน: ประตูที่ปิด อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิง ไหม้ เพื่อป้องกันควันและการ เต็มอากาศเข้าไป
- 10. เส้นทางหนีไฟ
- 11. ไฟฉาย

หัวข้อที่ 2 ข้อมูลของอุปกรณ์ที่ชำรุด พร้อมระบุตำแหน่งของอุปกรณ์
หมายเหตุ :

- 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีหมายเลข ให้กรอกหมายเลขด้วย
- 2. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่มีหมายเลขหรือตู้เล็กให้กรอก "ไม่มีหมายเลข(ตู้เล็ก)"

คำตอบของคุณ

ถัดไป

หน้า 1 จาก 2

ดูงานแบบฟอร์ม

นำส่งรายงานใน Google ฟอร์ม

เนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของ [ใบรายงานตรวจสอบ](#) - [คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน](#) - [นโยบายความปลอดภัย](#)

Google ฟอร์ม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

The Secretariat of The Senate

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ภายในอาคารสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา_ส่วนสำนักงาน

worworachai@gmail.com [คลิกที่นี่](#)

[บันทึกตำแหน่ง](#)

* ขอบข่ายเป็นสำเนาที่ใช้งาน

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้รับผิดชอบ *

วรชัย แสงสีระ

วันที่ตรวจสอบ *

วันที่
29/01/2024

สำนัก/กลุ่มงาน *

1. สำนักกฎหมาย

ชั้น *

9

หมายเลขตู้ถังดับเพลิง *

FHC-F9-05

รายการตรวจสอบตามหมายเลขตู้ถังดับเพลิง *

หมายเหตุ :

- เมื่อตรวจสอบไม่พบส่วนที่ชำรุด ให้เลือกกรอกข้อมูลในช่องปกติ
- เมื่อตรวจสอบพบส่วนชำรุด ให้เลือกกรอกข้อมูลในช่องชำรุด

	ปกติ	ชำรุด
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุด ไม่โยก หรือแตกหัก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึมขาดหรือแตกกลาย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่บุกร่อนหรือร้าว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ตัวล็อกตู้ดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ระบบจะส่งอีเมลสำเนาการตอบกลับของคุณไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้

กลับ

ส่ง

หน้า 2 จาก 2

ล้างแบบฟอร์ม

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม



reCAPTCHA

ช่วยป้องกันการฉ้อโกง

เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับข้อสงสัย Google ฐานความรู้ละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว

Google ฟอร์ม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

The Secretariat of The Senate

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ภายในอาคารสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา_ส่วนสำนักงาน

เราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้ว

[แก้ไขการตอบกลับของคุณ](#)

เนื้อหานี้มีได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ -
นโยบายความเป็นส่วนตัว

Google ฟอรัม



(นายวรชัย แสนสีระ)

คณะทำงาน หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วันที่ ๓๑ / มกราคม / ๒๕๖๗

ผู้จัดทำ

กชกต กชชช

(นางสาวกรรณิกา พิษระ)

หัวหน้าคณะทำงาน หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วันที่ ๓๑ / ม.ค / ๖๗

ผู้ตรวจสอบ



(นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

วันที่ ๓๑ / ๓.๑ / ๖๗

ผู้อนุมัติ