การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และรายงานตรวจสอบถังดับเพลิง
ผ่าน Google forms ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
สำนักกฎหมาย

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา_ส่วนสำนักงาน

vorworachai@gmail.com สลับบัญชี

บันทึกฉบับร่างแล้ว

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

อีเมล *

vorasai@windowslive.com

ชื่อและนามสกุล *

วรชัย แสนสีระ

วันที่ตรวจสอบ *

วันที่

03/28/2024

สำนัก/กลุ่มงาน *

1. สำนักกฎหมาย

ชั้น *

9

หัวข้อที่ 1 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย *

หมายเหตุ :
1. จำเป็นต้องกรอกข้อมูลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท โดยเมื่อตรวจสอบไม่พบอุปกรณ์ที่ชำรุดให้เลือกกรอกข้อมูลในช่องปกติ
2. เมื่อตรวจสอบพบอุปกรณ์ที่ชำรุดให้เลือกกรอกข้อมูลในช่องชำรุดของประเภทอุปกรณ์นั้น พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในหัวข้อถัดไป (หัวข้อที่ 2)

	ปกติ	ชำรุด
1. ถังดับเพลิง: อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ซึ่งบรรจุของเหลวหรือสารเคมี ไว้ดับเพลิงที่เกิดจากเหตุแต่ละประเภท	☑	☐
2. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง : ประกอบด้วยสายดับเพลิงและถังดับเพลิง	☑	☐
3. Manual pull station : อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด	☑	☐
4. Horn strobe : อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน ด้วยเสียงกับไฟกระพริบ	☑	☐
5. Fire Sprinkler : สปริงเกอร์ฉีดน้ำอัตโนมัติ	☑	☐
6. Emergency door release : อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดประตูฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ	☑	☐
7. Smoke detector : อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟที่ทำงานร่วมกับระบบ Alarm System หรือสัญญานแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้	☑	☐
8. Emergency exit door : ใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	☑	☐
9. ประตูกันควัน: ประตูที่ปิดอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันควันและการเติมอากาศเข้าไป	☑	☐
10. เส้นทางหนีไฟ	☑	☐
11. ไฟฉาย	☑	☐
12. Volume Control : อุปกรณ์ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงตามสาย	☑	☐
13. Public Address System : ระบบเสียงตามสาย	☑	☐

หัวข้อที่ 2 ข้อมูลของอุปกรณ์ที่ชำรุด พร้อมระบุตำแหน่งของอุปกรณ์
หมายเหตุ :
1. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีหมายเลข ให้กรอกหมายเลขด้วย
2. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่มีหมายเลขหรือตู้เล็กให้กรอก "ไม่มีหมายเลข(ตู้เล็ก)"

คำตอบของคุณ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
The Secertariat of The Senate

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา_ส่วนสำนักงาน

vorworachai@gmail.com สลับบัญชี

บันทึกฉบับร่างแล้ว

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้รับผิดชอบ *

วรชัย แสนสีระ

วันที่ตรวจสอบ *

วันที่

03/28/2024

สำนัก/กลุ่มงาน *

1. สำนักกฎหมาย

ชั้น *

9

หมายเลขผู้ถังดับเพลิง *

FHC-F9-05

รายการตรวจสอบตามหมายเลขผู้ถังดับเพลิง *

หมายเหตุ :
1. เมื่อตรวจสอบไม่พบส่วนที่ชำรุดให้เลือกกรอกข้อมูลในช่องปกติ
2. เมื่อตรวจสอบพบส่วนชำรุดให้เลือกกรอกข้อมูลในช่องชำรุด

	ปกติ	ชำรุด
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	☑	☐
2. คันมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	☑	☐
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	☑	☐
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	☑	☐
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	☑	☐
6. ตัวล็อคผู้ดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด	☑	☐
7. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
The Secertariat of The Senate

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา_ส่วนสำนักงาน

เราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้ว

แก้ไขการตอบกลับของคุณ

.....
(นายวรชัย แสนสีระ)
คณะทำงาน หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
วันที่ ๒๙ / สิงหาคม / ๒๕๖๗

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวกรรณิกา พัสระ)
หัวหน้าคณะทำงาน หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
วันที่ ๒๙ / ส.ค. / ๖๗

ผู้ตรวจสอบ

.....
(นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
วันที่ ๒๙ / ส.ค. / ๖๗

ผู้อนุมัติ