

รายงานผลการดำเนินการแผนการตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาม่าน มู่ลี่ พรหม พื้นห้อง เพดาน  
ไตรมาสถี ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สำนักกฎหมาย

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินการ

คณะทำงานหมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ในคณะทำงานดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักกฎหมาย ได้มีการตรวจสอบดูแลรักษาม่านและมู่ลี่ว่ามีคราบสกปรกหรือมีความชำรุดเสียหายหรือไม่ หากพบความชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้จะมีการประสานงานกับกลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบแก้ไข รวมถึงการกำชับให้แม่บ้านประจำสำนักหมั่นดูแลในเรื่องความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และในส่วนของพื้นห้อง มีการตรวจสอบดูแลเรื่องความสะอาด รวมถึงกำชับไม่ให้บุคลากรในสำนักลากโต๊ะหรือเก้าอี้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นเกิดความเสียหายหรือเกิดร่องรอย

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

(นายวรชัย แสนสีระ)

คณะทำงานหมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วันที่ ๓๑ / มีนาคม / ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ

กฤษติกา พิศระ

(นางสาวกฤษติกา พิศระ)

หัวหน้าคณะทำงานหมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วันที่ ๓๑ / มีนาคม / ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(นายโสภณ ชาดบุษย์จารุ)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

วันที่ ๓๑ / มี.ค. / ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติ