

ตารางผู้รับผิดชอบงานระบบต่างๆ
กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักรักษาความปลอดภัย

ลำดับ	หัวข้องาน	ผู้รับผิดชอบงาน			
		นายช่างโยธา		นายช่างไฟฟ้า	
1	ระบบสุขาภิบาล	นายจิโรจ บัวทิพย์	นายช่างชำนาญงาน	0853592169	นายทรงภพ คำอ่อน นายช่างปฏิบัติงาน 0924557336
2	ระบบดับเพลิง	นายสุพจน์ มาน้อย	นายช่างอาวุโส	0642131554	
		นายอำนาจ ถนอมสิน	นายช่างชำนาญงาน	0921199110	
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย	นายธชนฎ สุตสโมสร	นายช่างชำนาญงาน	0845356550	
		นายนวนาด สุขเกษม	นายช่างปฏิบัติงาน	0806576575	
		นายภัทรพงศ์ เทียงธรรม	พนักงานจ้างเหมาบริการ	0886104783	
4	ระบบไฟ Alarm	นายภูกิจ สุทธิโก	นายช่างชำนาญงาน	0815419353	นายบุญเต็ม บุญสร้อย นายช่างอาวุโส 0627133996
5	ระบบปรับอากาศ แบบเครื่องทำน้ำเย็น ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบไฟฟ้า มี 3 ระบบ 5.1 การฟีดานครหลวง 5.2 UPS (ระบบไฟสำรอง) 5.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า				นายตันติกร แก้วประภา นายช่างปฏิบัติงาน 0969534424 นายอนุวัต โพนเกาะ นายช่างชำนาญงาน 0843541019 นายเดชา เทียงธรรม นายช่างชำนาญงาน 0855163168
6	ระบบบันไดเลื่อน ระบบลิฟต์				ว่าที่ร้อยตรี พงศธร แจ่มศรี ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 0860393985 นายทรงศักดิ์ หาวอ ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 0853612256
7	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ				นายณรงค์ สว่างอารมณ์ นายช่างชำนาญงาน 0818580605 จำสืบทรี ธนวัฒน์ สามารถกิจ นายช่างชำนาญงาน 0867330817

หมายเหตุ นายทงศักดิ์ มีอุบล
นายเฉลิมชัย ตีระบุบผา

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่
ช่างซ่อมบำรุง (โยธา)

0891252768

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล
ปฏิบัติหน้าที่จัดสถานที่



CAMA รับเอกสาร
วันที่ 30 ก.ค. 63 เวลา 11.50 น.
ผู้รับ ปิยัญญ์ กษณ์

ที่ สผ ๐๐๐๗/ ๗/๐๕๗

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เรียน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (CAMA)

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้มีหนังสือที่ ทส ๐๓๐๗/๓๔๐๐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง โดยกรมควบคุมมลพิษได้เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเก็บตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้งของอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจากการเข้าดำเนินการของกรมควบคุมมลพิษดังกล่าว ปรากฏว่าให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) ส่งต่อกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามบทบัญญัติในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง พ.ศ. ๒๕๓๕

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (CAMA) จัดส่งข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ตามแบบ ทส. ๒ ของกรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถประสานงานได้กับ นายธชนฎ์ สุตสโมสร ตำแหน่งนายช่างชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๕๓๕ ๖๕๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักรักษาความปลอดภัย

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๕๕๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๙๗