



CAMA รับเอกสาร
วันที่ 30 ก.ค. 63 เวลา 11.50 น.
ผู้รับ ปิยญวัณณ์

ที่ สผ ๐๐๐๗/ ๗/๐๕๗

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เรียน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (CAMA)

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้มีหนังสือที่ ทส ๐๓๐๗/๓๔๐๐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง โดยกรมควบคุมมลพิษได้เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเก็บตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้งของอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจากการเข้าดำเนินการของกรมควบคุมมลพิษดังกล่าว ปรากฏว่าให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) ส่งต่อกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามบทบัญญัติในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง พ.ศ. ๒๕๓๕

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (CAMA) จัดส่งข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ตามแบบ ทส. ๒ ของกรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถประสานงานได้กับ นายธชนฎ สุตสโมสร ตำแหน่งนายช่างชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๕๓๕ ๖๕๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักรักษาความปลอดภัย

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๕๕๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๙๗